

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Вагонное ремонтное депо Арчеда – филиал ООО «Новая вагоноремонтная компания»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
01. Руководство					
1. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2. Секретарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02. Отдел по управлению					
8. Ведущий специалист по управлению персоналом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7. Специалист по работе с персоналом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
03. Бухгалтерия					
13. Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12. Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11. Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
70. Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
71. Бухгалтер (ВКМ)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
72. Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
73. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15. Старший кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14(14-1А; 14-2А). Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
04. Производственно-технический отдел					
21. Специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
74. Инженер по обучению	Рекомендации по улучшению условий				

		Труда: не требуются					
18. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
20. Инженер-метролог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
17. Специалист по АСУ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
05. Отдел по экономике, организации труда и заработной плате							
10. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
75. Ведущий инженер по организации и нормированию труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
06. Сектор по учету нормальных затрат							
3(3-1А). Специалист (по учету нормальных затрат)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
76(76-1А). Специалист (АСУ ВРК и учету запасных частей)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
06. Отдел материально-технического снабжения							
77. Начальник отдела материально-технического снабжения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
78. Специалист (по снабжению)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
07. Вагоноборочный участок							
25. Слесарь по ремонту подвижного состава (на ремонте клапанов сливных приборов) 5 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
26. Слесарь по ремонту подвижного состава 4 р.	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях воз-действия повышенного шума		Снижение уровня шума		носим. шум. не требуется.	Слес. не от	вм
26/1. Слесарь по ремонту подвижного состава 4 р.	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях воз-действия повышенного шума		Снижение уровня шума		носим. шум. не требуется.	Слес. не от	вм
27. Слесарь по ремонту подвижного состава	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях воз-действия повышенного шума		Снижение уровня шума		носим. шум. не требуется.	Слес. не от	вм
79. Слесарь по ремонту подвижного состава	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях воз-действия повышенного шума		Снижение уровня шума		носим. шум. не требуется.	Слес. не от	вм

30. Составитель поездов	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса				
32. Электрогазосварщик	Обеспечить выдачу СИЗ, прошедших проверку соответствия в соответствии с Типовыми нормами	Защита от воздействия вредного химического фактора				
32/1. Электрогазосварщик	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса				
	Обеспечить выдачу СИЗ, прошедших проверку соответствия в соответствии с Типовыми нормами	Защита от воздействия вредного химического фактора				
32/2. Электрогазосварщик	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса				
	Обеспечить выдачу СИЗ, прошедших проверку соответствия в соответствии с Типовыми нормами	Защита от воздействия вредного химического фактора				
28(28-1А). Машинист крана (крановщик)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса				
29(29-1А). Машинист крана (крановщик)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации				
31. Стропальщик 4 р.	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса				
6. Специалист (этран)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
5. Специалист (по учету вагонного парка)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
33. Малыр 3 р.	Обеспечить выдачу СИЗ, прошедших проверку соответствия в соответствии с Типовыми нормами	Защита от воздействия вредного химического фактора				
08. Участок подготовки вагонов в Ремонт						
35(35-1А). Промывальщик-пропарщик цистерн 4 р.	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума				
09. Участок по ремонту и модернизации тележек						
80(80-1А). Электросварщик ручной сварки	Обеспечить выдачу СИЗ, прошедших проверку соответствия в соответствии с Типовыми нормами	Защита от воздействия вредного химического фактора				
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса				

81(81-1А). Электросварщик ручной сварки	Обеспечить выдачу СИЗ, прошедших проверку соответствия в соответствии с Типовыми нормами	Защита от воздействия вредного химического фактора				
37. Фрезеровщик	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях повышенной интенсивности шума	Снижение уровня шума	назначается через 9-10 месяцев	Смеш. по 9г	Вм	
37/1. Фрезеровщик	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях повышенной интенсивности шума	Снижение уровня шума	меньше	Смеш. по 9г	Вм	
Ремонтно-заготовительный участок						
Ремонт						
38. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
42. Бригадир 8 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
40. Слесарь по ремонту подвижного состава	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях повышенной интенсивности шума	Снижение уровня шума	назначается через 9 месяцев	Смеш. по 9г	Вм	
40/1(40/1-1А). Слесарь по ремонту подвижного состава	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях повышенной интенсивности шума	Снижение уровня шума	- и -	Смеш. по 9г	Вм	
39. Электросварщик ручной сварки	Обеспечить выдачу СИЗ, прошедших проверку соответствия в соответствии с Типовыми нормами	Защита от воздействия вредного химического фактора	назначается	Смеш. по 9г	Вм	
39/1. Электросварщик ручной сварки	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	норм	См. смешан	Вм	
	Обеспечить выдачу СИЗ, прошедших проверку соответствия в соответствии с Типовыми нормами	Защита от воздействия вредного химического фактора	норм	Смеш. по 9г	Вм	
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	норм	См. смешан	Вм	
Изготовление запчастей						
82. Бригадир 6 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
41. Газорезчик	Обеспечить выдачу СИЗ, прошедших проверку соответствия в соответствии с Типовыми нормами	Защита от воздействия вредного химического фактора	норм	Смеш. по 9г	Вм	
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	норм	См. смешан	Вм	
83. Подсобный рабочий 2 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

84. Слесарь по ремонту подвижного состава 4 р.	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях воз-действия повышенного шума	Снижение уровня шума	Может быть использован защитный наушник	Заяв. № 01	Вм
<i>Разделка вагонов</i>					
43. Бригадир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11. Участок по ремонту транспортного оборудования					
47(47-1А). Слесарь по ремонту подвижного состава	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях воз-действия повышенного шума	Снижение уровня шума	Может быть использован защитный наушник	Заяв. № 01	Вм
46. Слесарь по ремонту подвижного состава	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях воз-действия повышенного шума	Снижение тяжести трудового процесса	Может	Заяв. № 01	Вм
45(45-1А). Слесарь по ремонту подвижного состава	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	Может	Заяв. № 01	Вм
45/1(45/1-1А). Слесарь по ремонту подвижного состава	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	Может	Заяв. № 01	Вм
	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях воз-действия повышенного шума	Снижение уровня шума	Может	Заяв. № 01	Вм
45/2(45/2-1А). Слесарь по ремонту подвижного состава	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	Может	Заяв. № 01	Вм
	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях воз-действия повышенного шума	Снижение уровня шума	Может	Заяв. № 01	Вм
12. Участок по формированию и расформированию колесных пар (ВКМ)					
85. Заместитель начальника участка (по коммерческой работе)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
86. Стропальщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Может	Заяв. № 01	Вм
87. Бригадир (освобожденный)	Рекомендации по улучшению условий				

предприятий железнодорожного транспорта и метрополитенов 8 р.	труда: не требуются						
88. Слесарь по ремонту подвижного состава 4 р.	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях воздействия повышенного шума Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	Снижение уровня шума	настольные лампы, светильники, в пр. сборках.	Спец. № 95	Вм	
89. Слесарь по ремонту подвижного состава 5 р.	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях воздействия повышенного шума Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	Снижение уровня шума	-	Спец. № 95	Вм	
90. Слесарь по ремонту подвижного состава 6 р.	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях воздействия повышенного шума Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	Снижение уровня шума	-	Спец. № 95	Вм	
91. Слесарь по ремонту подвижного состава 6 р.	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях воздействия повышенного шума Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	Снижение уровня шума	-	Спец. № 95	Вм	
92. Электросварщик ручной сварки 4 р.	Обеспечить выдачу СИЗ, прошедших проверку соответствия в соответствии с Типовыми нормами Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Защита от воздействия вредного химического фактора Снижение тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса		Спец. № 95	Вм	
13. Колесно-роликовый ученик							
50. Слесарь по ремонту подвижного состава 6 р.	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях воздействия повышенного шума Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	Снижение уровня шума	настольные лампы, светильники, в пр. сборках.	Спец. № 95	Вм	
50/1(50/1-1А). Слесарь по ремонту подвижного состава 6 р.	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях воздействия повышенного шума Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	Снижение уровня шума	-	Спец. № 95	Вм	
48(48-1А). Слесарь по ремонту подвижного состава 4 р.	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях воздействия повышенного шума Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	Снижение уровня шума	настольные лампы, светильники, в пр. сборках.	Спец. № 95	Вм	

Спец. № 95

	действия повышенного шума					
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	норм.	Д.А. Шенников	В.И.	
48/1(48/1-1А). Слесарь по ремонту подвижного состава 4 р.	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	- "	Снег. № 05	В.И.	
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	- "	Д.А. Шенников	В.И.	
48/2(48/2-1А). Слесарь по ремонту подвижного состава 4 р.	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	- "	Снег. № 05	В.И.	
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	- "	В.А. Шенников	В.И.	
49. Слесарь по ремонту подвижного состава 5 р.	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	- "	Д.А. Шенников	В.И.	
	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	подтверждено при работе и в свободное время	Снег. № 05	В.И.	
53. Слесарь по ремонту подвижного состава (на вибродианостическом комплексе) 4 р.	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	подтверждено при работе до 10 часов в свободное время	Снег. № 05	В.И.	
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	норм.	Д.А. Шенников	В.И.	
93. Стропальщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	норм.	- "	В.И.	
51. Электросварщик 4 р.	Обеспечить выдачу СИЗ, прошедших проверку соответствия в соответствии с Типовыми нормами	Защита от воздействия вредного химического фактора	- "	Снег. № 05	В.И.	
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	- "	Д.А. Шенников	В.И.	
14. Участок по неразрушающему контролю ВКМ						
94(94-1А). Дефектоскопист	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	подтверждено при работе до 10 часов в свободное время	Снег. № 05	В.И.	
15. Участок по обслуживанию и ремонту оборудования						
60. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда. не требуются					
61(61-1А). Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда. не требуются					
57. Слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий					

	трудо: не требуются						
58(58-1А; 58-2А; 58-3А; 58-4А; 58-5А). Слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
56. Слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
95. Слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
63. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
96. Электротехник 5 р.	Обеспечить выдачу СИЗ, прошедших проверку соответствия в соответствии с типовыми нормами	Защита от воздействия вредного химического фактора	норм.	Слес. № 95	Ван		
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	норм.	Сл. Шмелев	Ван		
62. Токарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
59. Фрезеровщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
68(68-1А). Водитель автомобиля	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	норм.	Сл. Шмелев	Ван		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	-4-	Слес. № 05	Ван		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	-4-	Сл. Шмелев	Ван		
68/1(68/1-1А). Водитель автомобиля	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	-4-	Слес. № 05	Ван		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	-4-	Слес. № 05	Ван		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	-4-	Сл. Шмелев	Ван		
68/2(68/2-1А). Водитель автомобиля	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	-4-	Сл. Шмелев	Ван		
68/3. Водитель автомобиля	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	-4-	Сл. Шмелев	Ван		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	-4-	Слес. № 95	Ван		
54. Бригадир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Снижение напряженности трудового процесса	-3-	Сл. Шмелев	Ван		
55. Бригадир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						

17. Отдел контроля качества <i>ремонта</i>				
22. Начальник отдела (контроль качества)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23. Инженер по безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
97. Приемщик вагонов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
24. Приемщик вагонов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

Дата составления: 18.06.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор _____ Кулинов Ю.Л. _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер _____ Курин С.М. _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник отдела _____ Коляда Т.Б. _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда _____ Сороколетова С.А. _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Ведущий специалист по управлению персоналом _____ Байкиризова Н.А. _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4494 _____ Павлова Анна Алексеевна _____
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)