

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Вагоноремонтный завод Белово – филиал Общества с ограниченной ответственностью «Новая вагоноремонтная компания»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>Администрация</b>					
1/307-22. Директор вагоноремонтного завода	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2/307-22. Заместитель директора завода по ремонту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3/307-22. Заместитель директора завода по коммерческой работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4/307-22. Начальник вагоноколесных мастерских-заместитель директора завода	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5/307-22. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6/307-22. Главный механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7/307-22. Секретарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Отдел по управлению персоналом</b>					
8/307-22. Ведущий специалист по управлению персоналом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9/307-22. Специалист по управлению персоналом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Бухгалтерия</b>					
10/307-22. Главный бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11/307-22. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12/307-22А(13/307-22А; 14/307-22А; 15/307-22А; 16/307-22А). Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17/307-22. Старший кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
18/307-22. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
<b>Производственно-технический отдел</b>					
19/307-22. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20/307-22. Ведущий инженер-метролог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21/307-22. Ведущий специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22/307-22. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23/307-22. Специалист по АСУ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Отдел по экономике, организации труда и заработной плате</b>					
24/307-22. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25/307-22. Ведущий инженер по организации и нормированию труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Сектор по учету номерных запасных частей</b>					
26/307-22. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27/307-22А(28/307-22А). Специалист по учету номерных запасных частей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Отдел материально-технического снабжения</b>					
29/307-22. Ведущий специалист по снабжению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Вагоносборочный участок</b>					
30/307-22. Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
31/307-22. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
32/307-22. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
33/307-22. Машинист крана (крановщик)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Применение сертифицированных или декларированных СИЗ	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе			

	органов дыхания	рабочей зоны			
34/307-22. Оператор по учету вагонного парка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
35/307-22А(36/307-22А). Слесарь по ремонту подвижного состава (ВСЦ)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37/307-22А(38/307-22А). Слесарь по ремонту подвижного состава (тележечное отделение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39/307-22. Токарь	Шум: Применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха	Улучшение условий труда. Профилактика профзаболеваний			
40/307-22. Электрогазосварщик (ВСЦ)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	УФ-излучение: Провести мероприятия по уменьшению УФ-излучения и защитить рабочее место от облучения (экранирование), дополнительно защитить кожные покровы работника	Защита от ультрафиолетового излучения			
41/307-22. Электросварщик ручной сварки (тележечное отделение)	Химический: Применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Провести мероприятия по уменьшению УФ-излучения и защитить рабочее место от облучения (экранирование), дополнительно защитить кожные покровы работника	Защита от ультрафиолетового излучения			
42/307-22А(43/307-22А). Электросварщик ручной сварки (ВСЦ)	Химический: Применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Провести мероприятия по уменьшению УФ-излучения и защитить рабочее место от облучения (экранирование), дополнительно защитить кожные покровы работника	Защита от ультрафиолетового излучения			
44/307-22. Электросварщик руч-	Химический: Применение сертифици-	Снижение концентрации			

ной сварки (наплавочное отделение)	рованных или декларированных СИЗ органов дыхания	вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Провести мероприятия по уменьшению УФ-излучения и защитить рабочее место от облучения (экранирование), дополнительно защитить кожные покровы работника	Защита от ультрафиолетового излучения			
45/307-22. Фрезеровщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Участок по текущему опечному ремонту</b>					
46/307-22. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
47/307-22. Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
48/307-22. Слесарь по ремонту подвижного состава	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
49/307-22. Электросварщик ручной сварки	Химический: Применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Провести мероприятия по уменьшению УФ-излучения и защитить рабочее место от облучения (экранирование), дополнительно защитить кожные покровы работника	Защита от ультрафиолетового излучения			
<b>Колесно-роликовый участок</b>					
50/307-22. Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
51/307-22. Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
52/307-22. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
53/307-22. Машинист крана (крановщик)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
54/307-22А(55/307-22А; 56/307-22А; 57/307-22А). Слесарь по	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

ремонт подвижного состава					
58/307-22А(59/307-22А). Стропальщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
60/307-22А(61/307-22А). Токарь	Шум: Применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха	Улучшение условий труда. Профилактика профзаболеваний			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
62/307-22. Оператор по обслуживанию и ремонту вагонов и контейнеров	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Участок по формированию и расформированию колесных пар (ВКМ)</b>					
63/307-22. Прессовщик колесных пар	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: Применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха	Улучшение условий труда. Профилактика профзаболеваний			
64/307-22. Токарь (ось)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: Применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха	Улучшение условий труда. Профилактика профзаболеваний			
65/307-22. Токарь (диск)	Шум: Применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха	Улучшение условий труда. Профилактика профзаболеваний			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
66/307-22. Токарь	Шум: Применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха	Улучшение условий труда. Профилактика профзаболеваний			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
67/307-22А(68/307-22А; 69/307-22А; 70/307-22А). Слесарь по ремонту подвижного состава (по ремонту подшипников)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
71/307-22А(72/307-22А). Стропальщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
73/307-22. Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

74/307-22. Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
75/307-22. Машинист крана (крановщик) (грузоподъемностью 15 т)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
76/307-22. Водитель погрузчика	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
77/307-22. Электросварщик ручной сварки	Химический: Применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Провести мероприятия по уменьшению УФ-излучения и защитить рабочее место от облучения (экранирование), дополнительно защитить кожные покровы работника	Защита от ультрафиолетового излучения			
78/307-22. Оператор по учету ТМЦ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79/307-22. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Ремонтно-заготовительный участок</b>					
80/307-22. Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
81/307-22. Кузнец на молотах и прессах	Шум: Применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха	Улучшение условий труда. Профилактика профзаболеваний			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
82/307-22. Кузнец-штамповщик	Шум: Применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха	Улучшение условий труда. Профилактика профзаболеваний			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
83/307-22. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
84/307-22. Сверловщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
85/307-22А(86/307-22А). Слесарь по ремонту подвижного	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

состава					
87/307-22. Токарь	Шум: Применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха	Улучшение условий труда. Профилактика профзаболеваний			
88/307-22А(89/307-22А). Электросварщик ручной сварки	Химический: Применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Провести мероприятия по уменьшению УФ-излучения и защитить рабочее место от облучения (экранирование), дополнительно защитить кожные покровы работника	Защита от ультрафиолетового излучения			
<b>Участок по ремонту автомобильного оборудования</b>					
90/307-22. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
91/307-22. Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
92/307-22А(93/307-22А). Слесарь по ремонту подвижного состава	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
94/307-22А(95/307-22А). Слесарь по ремонту подвижного состава	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
96/307-22А(97/307-22А). Слесарь по ремонту подвижного состава	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Участок по неразрушающему контролю</b>					
98/307-22. Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
99/307-22. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100/307-22А(101/307-22А). Дефектоскопист по магнитно-порошковому, ультразвуковому и вихретоковому контролю (тележечное отделение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
102/307-22. Дефектоскопист по	Рекомендации по улучшению условий				

магнитно-порошковому, ультразвуковому и вихретоковому контролю (автосцепное отделение)	труда: не требуются				
103/307-22А(104/307-22А). Дефектоскопист по магнитно-порошковому, ультразвуковому и вихретоковому контролю (колесный цех)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
105/307-22А(106/307-22А). Дефектоскопист по магнитно-порошковому, ультразвуковому и вихретоковому контролю (ВКМ)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Отдел контроля качества ремонта</b>					
107/307-22. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
108/307-22. Инженер по безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
109/307-22. Приемщик вагонов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Участок по обслуживанию и ремонту оборудования</b>					
110/307-22. Кузнец на молотах и прессах	Шум: Применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха	Улучшение условий труда. Профилактика профзаболеваний			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
111/307-22. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
112/307-22. Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
113/307-22. Слесарь-инструментальщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
114/307-22А(115/307-22А). Слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
116/307-22. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
117/307-22А(118/307-22А). Слесарь-электрик по ремонту электр	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

трооборудования					
119/307-22. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
120/307-22. Токарь	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: Применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха	Улучшение условий труда. Профилактика профзаболеваний			
121/307-22. Фрезеровщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
122/307-22. Монтер пути	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
123/307-22. Электрогазосварщик	Химический: Применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Провести мероприятия по уменьшению УФ-излучения и защитить рабочее место от облучения (экранирование), дополнительно защитить кожные покровы работника	Защита от ультрафиолетового излучения			
124/307-22. Электросварщик ручной сварки	Химический: Применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Провести мероприятия по уменьшению УФ-излучения и защитить рабочее место от облучения (экранирование), дополнительно защитить кожные покровы работника	Защита от ультрафиолетового излучения			
125/307-22. Машинист крана (крановщик)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
126/307-22. Столяр	Шум: Применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха	Улучшение условий труда. Профилактика профзаболеваний			
127/307-22. Водитель автомобиля (ГАЗ СА3 335072 № М499ОК)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
128/307-22. Водитель автомобиля (КАМАЗ 53215-15 № А053ВМ)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

129/307-22. Водитель автомобиля (Nissan X-Trail № У640КМ)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
130/307-22. Водитель автомобиля (UAZ Pickup № X112НВ)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
131/307-22. Водитель погрузчика	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
132/307-22А(133/307-22А). Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
134/307-22А(135/307-22А; 136/307-22А; 137/307-22А; 138/307-22А; 139/307-22А). Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
140/307-22. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
141/307-22. Машинист по стирке и ремонту спецодежды	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

Дата составления: 29.04.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

\_\_\_\_\_  
Главный инженер

(должность)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Брусенин Д.С.

(Ф.И.О.)


30.05.2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

\_\_\_\_\_  
Ведущий специалист по охране труда

(должность)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Воложанин В.В.

(Ф.И.О.)

30.05.2022

(дата)

\_\_\_\_\_  
Ведущий специалист по управлению персоналом

(должность)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Орлова Т.С.

(Ф.И.О.)

30.05.2022

(дата)

\_\_\_\_\_  
Ведущий инженер по организации и нормированию труда

(должность)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Самылкина О.Н.

(Ф.И.О.)

30.05.2022

(дата)

Инженер-технолог  
(должность)

  
(подпись)

Быкова Н.Ю.  
(Ф.И.О.)

30.04.2022  
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4979

(№ в реестре экспертов)

  
(подпись)

Казакова Юлия Евгеньевна  
(Ф.И.О.)

29.04.2022

(дата)

5549

(№ в реестре экспертов)

  
(подпись)

Шайхулин Руслан Ришатович  
(Ф.И.О.)

29.04.2022

(дата)

5529

(№ в реестре экспертов)

  
(подпись)

Чигряй Константин  
Константинович  
(Ф.И.О.)

29.04.2022

(дата)