

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Вагонное ремонтное Делю Узловая-филиал Общества с ограниченной ответственностью "Новая вагоноремонтная Компания"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>Вагонное ремонтное Делю Узловая-филиал ООО "НВК"</b>					
<i>Цех по формированию и расформированию колесных пар (ВМК)</i>					
<i>Колесно-роликковое отделение</i>					
<b>1. Электрогазосварщик</b>	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
<i>Цех по текущему отцепочному ремонту</i>	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<b>2. Электрогазосварщик</b>	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
<i>Вагоноборочный участок</i>	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<b>3. Электрогазосварщик 5 разряд</b>	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<b>4А. Составитель поездов</b>	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<b>8. Электрогазосварщик 4 разряд</b>	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<b>9. Электрогазосварщик 5 разряд</b>	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<b>10. Электрогазосварщик 4 разряд</b>	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
11А. Электросварщик 5 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
13. Электросварщик 4 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
14А. Промышленный-пропарщик цистерн	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
<i>Колесно-роликковый участок</i>					
17. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Участок по обслуживанию и ремонту оборудования</i>					
18. Электросварщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
<i>Участок по ремонту и модернизации тепловозов</i>					
20А. Электросварщик 5 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
22. Электросварщик 4 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Участок по ремонту контейнеров Рязск</i>					
23. Промышленный-пропарщик цистерн	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Вагонный участок Рыбное</i>					

Цех по текущему оптическому ремонту				
24А. Электрогазосварщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		

Дата составления: 15.05.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

И.О. Главного инженера

(должность)

(подпись)

Андреев О.Г.

(Ф.И.О.)

13.05.23

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Битехтина О.В.

(Ф.И.О.)

13.05.23

(дата)

Ведущий инженер по организации и нормированию труда

(должность)

(подпись)

Степанова О.Н.

(Ф.И.О.)

13.05.23

(дата)

Начальник Производственно-технического отдела

(должность)

(подпись)

Мельникова Т.Н.

(Ф.И.О.)

13.05.23

(дата)

Ведущий экономист

(должность)

(подпись)

Багашова Т.Д.

(Ф.И.О.)

13.05.23

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2296

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Репин Антон Сергеевич

(Ф.И.О.)

15.05.2023

(дата)